



**A.P.E.C.I. Associazione di Protezione ed Emergenze Civili Ingegneri - Palermo** O.D.V. - E.T.S.  
via Francesco Crispi n.120 90139 Palermo

---

Oggetto: al **COMUNE DI PALERMO**  
**ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE PER RISCHIO METEOROLOGICO**  
**CANALE BADAME CON L'AUSILIO DELLE OO. DI VV. IN DATA 26 / 01 / 2020.**  
**CRITICITÀ RILEVATE**

Con riferimento all'oggetto si elencano di seguito le criticità rilevate:

- 1) il documento di impianto doveva essere più diretto ed esplicito in alcuni punti;
- 2) il centro di coordinamento (C.O.A. Centro Operativo Avanzato) è stato realizzato in una tenda montata in una strada a valle del canale, in zona che a nostro parere potrebbe essere interessata dallo straripamento dello stesso, o comunque a ristagno d'acqua, circostanza segnalata anche da alcuni residenti; si ritiene, a nostro parere, che sarebbe opportuno che il COA venga predisposto su un mezzo mobile debitamente attrezzato e localizzato in area più elevata;
- 3) Non sono state individuate le funzioni di supporto;
- 4) gli abitanti della zona in cui si è svolta l'esercitazione non sono stati avvisati e pertanto sono state sollevate lamentele per le limitazioni al traffico nelle strade interessate, in particolare gli avvisi dovevano essere diramati almeno una settimana prima dell'esercitazione e reiterati il giorno prima;
- 5) la popolazione poteva anche essere coinvolta nell'esercitazione;
- 6) la via Badame è una strada strettissima (non è stata evidenziata la larghezza minima effettiva della stessa), senza uscita e con qualche piccolo slargo in cui erano posteggiati mezzi privati; pertanto non sono risultati agevoli sia l'esodo delle persone che la movimentazione dei mezzi di soccorso che si sono ostacolati a vicenda;
- 7) la via Badame è senza uscita perchè un cancello in ferro (privato) ne chiude il proseguimento in direzione della circonvallazione; solo in un secondo tempo è stato possibile ottenere l'Ordinanza per l'autorizzazione ad aprire il passaggio;
- 8) le squadre della CRI si sono mosse immediatamente, ma senza essere accompagnate da un radioamatore, o essere di radiocomunicazione con frequenza assegnata per la esercitazione, e ciò ha complicato e ritardato le comunicazioni con il COA;
- 9) I vigili urbani non hanno eseguito le procedure della funzione di supporto a cui afferiscono.
- 10) I mezzi di supporto non erano visibilmente individuate con appositi pass opportunamente esposti e con cartelli identificativi;
- 11) Non sono stati predisposti i fogli di accreditamento e le assicurazioni delle OO. Di VV. partecipanti.

Palermo, 26 gennaio 2020



**A.P.E.C.I. Associazione di Protezione ed Emergenze Civili Ingegneri - Palermo** O.D.V. - E.T.S.  
via Francesco Crispi n.120 90139 Palermo

---